
kein TV, keine Protokolle
Garantieab-nahme 2021
kein TV, keine Protokolle
Garantieab-nahme 2015
Garantieab-nahme 2016
kein TV, keine Protokolle
Neubau 2014
kein TV, keine Protokolle Sanierung 2018
kein TV, keine Protokolle
Garantieab-nahme 2017
Neu 2001 , keine Protokolle
Schacht in Tiefgarage reinigen, Einlauf verkalkt bzw. Inkrustation
Deckel verschliess-bar machen
Inlinersanierung
Inlinersanierung 2011
kein TV, keine Protokolle
Neubau 2010
kein TV, keine Protokolle
Garantieab-nahme 2017
HW-Rückhalteraum
Hohfurri
Grafschaft
Rain

	60/84
e	Gep.